

Kinect v2 ソフト開発 - サポート #579

サポートされている USB3.0 ポートが不明な帯域幅で検出

2021/01/31 14:24 - みぞ @mizo0203

ステータス:	新規	開始日:	2021/01/31
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間

説明

USB Controller

Checks your USB controllers for Kinect for Windows v2 compatibility

Result: Supported USB 3.0 port detected with unknown bandwidth. Kinect may or may not be compatible with your hardware.

For more information, visit:

- Kinect for Windows v2 System Requirements (リンク切れ)
- [Kinect for Windows v2 Forums](#)

Google 翻訳:

USB コントローラー

USB コントローラーで Kinect for Windows v2 の互換性を確認します

結果: サポートされている USB 3.0 ポートが不明な帯域幅で検出されました。Kinect は、ハードウェアと互換性がある場合と互換性がない場合があります。

詳細については、次の Web サイトをご覧ください。

- Kinect for Windows v2 のシステム要件
- Kinect for Windows v2 フォーラム

ファイル

2021-01-31 (1).png

55.9 KB

2021/01/31

みぞ @mizo0203